



1. Dak binnenkoer - 2 Rolluik keuken - 3 Sierluisen / ramen buitenkant - 4 Scheur gevel slaapkamer 1 - 5 Vocht in muur slaapkamer en dat drie maanden na een behandeling tegen opstijgend vocht uitgevoerd door de eigenaar, een traiteur.