

Periodieke controle speelterrein

Controle uitgevoerd op: 23 april 2021

Datum vorige controle: Kronkelland werd najaar 2020 aangelegd. Eerste periodieke controle

Controle uitgevoerd door:

Naam speelterrein: Kronkelland

Bevindingen (eventueel met foto)

Omgeving en zonering:

Putten gegraven in beide speelheuvels. Het gras is weggespeeld doordat de heuvel als toegangsmiddel naar de taludglijbaan wordt gebruikt.

Te weinig zand aan de zandzone waar de glijbaan uitmondt. Zie foto.



Ernst: B

Preventiemaatregel:

TUD:

Toegangsmiddel (treden, sporten, stappaaltjes) voorzien in de heuvel langs de glijbaan.

Afstand tussen de glijsectie van de glijbaan KR05 en de sporten 150cm.

Uitvoering:

Er werden 2 loopstammen bevestigd op de speelheuvel langs de glijbaan. Uitvoering De wandelende tak 06/21.

Speelheuvels werden opgevuld met grond en opnieuw ingezaaid. Nadien werd de zandzone aangevuld met speelzand. Uitvoering technische dienst stad Tienen 06/21.

Zie onderstaande foto



Speeltoestellen:

Naam toestel en identificatie

KR01 Zandtakel

Geen opmerkingen

KR02 Kabelbaan

Een houten staander beweegt in en uit het grondvlak bij gebruik. De staander lijkt niet vast in een fundering te zitten.



Ernst: B

Preventiemaatregel:

Firma Boerplay werd onmiddellijk gecontacteerd. Begin mei worden de palen steviger bevestigd in de grond.

Uitvoering:

Staanders weden opnieuw bevestigd in een betonnen fundering. Uitvoering Boerplay 05/21.

KR03 Stapstammen
Geen opmerkingen

KR04 Wiebelbrug
Geen opmerkingen

KR05 Taludglijbaan
Geen opmerkingen

KR06 Klimparcours
Geen opmerkingen

KR07 Kruiptunnel
Geen opmerkingen

KR08 Spiderstones
Geen opmerkingen

KR09 Speeltoren
Geen opmerkingen

KR10 Veerwip stier
Geen opmerkingen

KR11 Peuterschommel
Geen opmerkingen

Ernst: A: ernstig gevaar	Onmiddellijk ingrijpen vereist
B: risicovol	Dringend te verhelpen
C: Aandacht	routinematig te verhelpen
D: Afwijking van de norm	Aanvaardbaar risico