



1. Schandelijk smerige staat van de vloerput bij ingang van de huur. 2- Huurder maakt het Zamac deksel met staalborstel grondig schoon - 3. Huurder maakt het putje / geurafscheider in de vloer met staalborstel zo goed als mogelijk schoon, er zijn gaten in de wand van het putje - 4 De staat van de spaanderplaten plinten van de keuken die de waterafloop hinderen en het water opsorpen en totaal verrot zijn. 5 - Deksel geverfd met anti-gravel verf - 6 Deksel terug geplaatst en waterafvoer functioneert weer.

Foto's / compilatie Erik Verbeek

