




Foto boven 04/08/25 na de ingreep van Fluvius System Operator CV
 Foto onder 22/07/25 vóór de ingreep van Fluvius System Operator CV

1,2,3,4 daar waren connectoren verwijderd en de vrijgekomen
 beschadigingen opgelapt met plakband

foto's / comp EVER ©