

**RAPPORT VAN TOEZICHT:
PLAATSBEZOEK BIJ SPOOROVERWEG MECHELBAAN**

Gemeente: Begijnendijk
Betreft: lekken van mazout uit tank bij de werf aan de spooroverweg Mechelbaan

1. AANLEIDING

De aanleiding van het plaatsbezoek is een telefonische melding d.d. 21.08.2015 door een derde namelijk de heer Erik Verbeek bij de gemeentelijke milieudienst over het feit dat er een lekkende mazouttank staat op de werf aan de spooroverweg Mechelbaan.

2. LOCATIEGEGEVENS

Adres: Mechelbaan te Begijnendijk
Perceel: afdeling , sectie A, nr. 125 R5
Gewestplan: Leuven
Eigenaar/gebruiker van perceel: Infrabel
Betrokkene: Melder: de heer Erik Verbeek, Baalsebaan 57, 3120 Tremelo
Klager: bekend maar hier gemaskeerd
Vermoedelijke overtreder: Taveirne nv, Oostendestraat 278, 8820 Torhout

3. ONDERZOEK EN VASTSTELLINGEN

Dit rapport is een verslag van de vaststellingen, gedaan tijdens een controle uitgevoerd d.d. 21/08/2015 omstreeks 12 uur. De vaststellingen werden gedaan door Kristien Vandenbempt, intergemeentelijk toezichthouder voor de gemeente Begijnendijk samen met de heer Bert Gijsbers, gemeentelijke milieuambtenaar.

Tijdens de controle was de klager de aanwezig.

3.1. Beschrijving van de klacht

De melding van Erik Verbeek houdt in dat de mazouttank die zich op de werf van Infrabel langs de Mechelbaan bevindt, zou gelekt hebben of nog lekt.

3.2. Vaststellingen

Kristien Vandenbempt, intergemeentelijk toezichthouder van Interleuven en aangesteld door de gemeente Begijnendijk heeft samen met de heer Bert Gijsbers, gemeentelijke milieuambtenaar volgende vaststellingen gedaan:

- Bij aankomst aan de werf langs de spoorwegoverweg aan de Mechelbaan was de werf niet afgesloten. We konden zonder problemen geraken tot aan de mazouttank. De rode mazout wordt gebruikt als brandstof voor de werfkraan die naast de tank stond. Op het werfperceel stonden nog een chemisch toilet, een hoogspanningscabine, enkele graafunits voor de kraan en een hoop grond.
- De mazouttank staat evenwijdig en ongeveer op 1 meter van de afspanning van de klager.
- De mazouttank staat op losse grond en is een beetje scheef gezakt met de laagste kant naar de eigendom van De tank zelf is een dubbelwandige tank maar er is nergens een kenplaatje of keuringsplaatje te zien. Langs de bovenzijde staat er op de tank een bak die is vastgemaakt met een slot. Vermoedelijk (niet vastgesteld) is er

onder de bak de vulopening van de tank evenals de brandstofverdeelslang. Op de tank zelf zijn de gevarensymbolen van ontvlambaar product en verboden vuur aan te steken aangebracht. Ook een sticker met de firma van de tank is aangebracht op de bak bovenop de tank namelijk Taveirne nv te Torhout tel. 050/22.07.49.

- Vanaf de bovenzijde van de tank was een brede band zichtbaar als een vette film. Vermoedelijk is vanaf de vulopening aan de bovenzijde van de tank mazout gelekt. Onder de tank was van mazoutresten bijna niets te zien, enkel op de bladeren van het onkruid dat onder de tank groeide. Om het moment van het plaatsbezoek bleek de tank niet meer te lekken.

Tijdens de controle werd de klacht toegelicht door de klager. Volgende verder specificaties werden meegedeeld:

- Op 19/08/2015 werd door [naam] mazoutgeur waargenomen ter hoogte van de voortuin. Die geur bleek afkomstig te zijn van mazout afkomstig van een tank het perceel van Infrabel. De mazout zal gebruikt worden als brandstof voor de kraan die ingezet zal worden voor de werkzaamheden die zullen gebeuren aan de spoorwegovergang Mechelbaan.
- De heer [naam] heeft de heer Erik Verbeeck gebeld over de calamiteit omdat hij veel connecties heeft.
- De heer Verbeeck heeft de heer Frédéric Petit van Infrabel telefonisch gecontacteerd om te melden dat er een lekkage is in de bewust tank. Diezelfde avond is een persoon van de wachtdienst ter plaatse geweest om vaststellingen te doen.
- Infrabel heeft de aannemer Taveirne gecontacteerd.
- 20/08/2015: Een werknemer van de firma Taveirne heeft een deel mazout uit de tank gepompt en onmiddellijk in de tank van de kraan gegoten. Hierdoor is de kans gereduceerd dat er nog mazout zou lekken.
- 20/08/2015: Volgens de [naam] er opnieuw een beetje mazout gelekt zijn omdat de mazout zou uitgezet zijn door de zon: dit omdat de tank erg vol gevuld is en er geen overdrukventiel aanwezig is.

Dit verslag kan aangevuld worden met het telefonisch relaas van de heer Johan Supply, projectleider en preventieadviseur van de firma Taveirne nv d.d. 28/08/2015.

- Op 20/08/2015 heeft Infrabel de aannemer Taveirne gecontacteerd. Het is zo dat alle tanks volledig gevuld worden geleverd op de werf. Door uitzetting door de warmte zal een beetje mazout gelekt zijn.
- 20/08/2015: Een werknemer van de firma Taveirne heeft een deel mazout uit de tank gepompt en onmiddellijk in de tank van de kraan gegoten. Hierdoor is de kans gereduceerd dat er nog mazout zou lekken.
- 24/08/2015 omstreeks 15.30u : De heer Verbeeck vroeg via telefoon de heer Supply om opdracht te geven aan de kraanman om op woensdagochtend (25/08/2015 omstreeks 7.30u) het slot van de bak bovenop de tank te openen om te kijken of er wel aan de wettelijke sectorale voorwaarden is voldaan (o.a. een lekdetectiesysteem op de vulopening, de ophanging van de brandstofverdeelslang. ...). De heer Verbeeck vermeldde ook de werf vrij te betreden was.
- 24/08/2015 omstreeks 16.00u: De gemeentelijke milieuambtenaar telefoneerde met de heer Supply in verband met het bezoek van de heer Verbeeck aan de werf de volgende dag rond 7.30u. De milieuambtenaar heeft de heer Supply aangespoord om ervoor te zorgen dat de tank wel zou voldoen aan alle sectorale voorwaarden. Hij duidde ook de positie van het heer Verbeeck in dit hele verhaal.
- 24/08/2015 omstreeks 18.00u: De heer Supply heeft telefonisch contact opgenomen met de heer Verbeeck dat hij als onbevoegde persoon het werfterrein niet mag betreden.
- 25/08/2015: De firma Taveirne plaatst de tank in een extra inkuiping.

3.3. Beoordeling van de vaststellingen/klacht

Uit bovenstaande (punt 3.2.) blijkt volgende:

- Vermits de exploitatie o.a. de inrichting/activiteit opslag van mazout omvat, ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1.1°b), is een milieumelding vereist. Deze rubriek is niet gemeld.

4. BESLUIT EN ADVIES

dankzij de actie van Morsum
Magnificat !!!

Omdat uit de vaststelling bleek dat de schade of hinder voor mens en milieu zeer beperkt is door snel, adequaat en efficiënt opgetreden van de eigenaar van de tank namelijk de firma Taveirne nv. Er zijn bijkomende maatregelen niet nodig.

Wel is vastgesteld dat de opslag van mazout, ingedeeld onder rubriek 17.3.2.1.1.1°b), een meldingsplichtige activiteit is en dat een milieumelding vereist is. Deze rubriek is echter niet gemeld bij de bevoegde overheid namelijk de gemeente Begijnendijk.

Daarom adviseren wij dat de gemeente de firma Taveirne aanspoort om alsnog een meldingsformulier in te vullen. Door het akteren van de melding door het college van burgemeester en schepenen wordt de exploitant nogmaals gewezen op de naleving van de algemene en sectorale voorwaarden.

Kristien Vandenbempt
28/08/2015

KC
Willy Yserbijt


Bijlage 1: Situeringkaartjes

Situering volgens gewestplan



Gewestplan, vector, 02/05/2012, Vlaamse overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Situering volgens de kadastrale ligging



Digitale kadastrale percelenplannen, vector, 01/01/2014, AAPD

Bijlage 2: Foto's van het plaatsbezoek 21/08/2015

